

## 说明函

尊敬的用户：

您好！

国家市场监督管理总局在 2021 年 4 月 9 日发布《市监特设函（2021）564 号》文件，文件要求开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的工作。

我司电梯产品使用的 MSTM3.0 系列驱动主机所配置的鼓式制动器松闸顶杆有非导磁和导磁两种。其中，非导磁的松闸顶杆为不锈钢材质。另外，导磁的松闸顶杆因为制动器结构设有手柄转动定位装置，松闸顶杆在电磁力作用下不会产生摆动，制动器不会存在卡阻的问题，不属于本次总局要求的更换范围。

请按照电梯维护保养规则和《曳引机制动器安装维护保养手册》，定期对制动器进行维护保养。

附：制动器拆解保养的演示视频。

曼斯顿电梯（浙江）有限公司

售后服务窗口热线电话：400 6590 900

2021 年 05 月 26 日