

## 说明函

尊敬的用户：您好！

国家市场监管总局在 2021 年 4 月 9 日发布《市监特设函（2021）564 号》文件，文件要求开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的工作。

我司有一部分电梯产品使用了苏州通润驱动设备股份有限公司制造的驱动主机，包括蜗轮蜗杆有齿轮曳引机、永磁同步无齿轮曳引机。经排查，该公司生产的主机鼓式制动器松闸顶杆材质均为不锈钢或铜合金，都属非导磁材料，无需更换。请按照电梯维护保养规则和曳引机使用说明文件，定期对制动器进行维护保养。

附：制动器拆解保养的演示视频。

曼斯顿电梯（浙江）有限公司

售后服务窗口热线电话：400 6590 900

2021 年 05 月 26 日